

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

Digitálny teplomer, typ 30.2028.02

Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod.

Popis

- Všestranné použitie (meranie izbovej teploty, teploty v chladničke, a pod.)
- Flexibilný držiak k zaveseniu či k postaveniu

Upozornenie

- Tento teplomer je určený výhradne k vyššie uvedenému meraniu
- Extrémne teploty, vibrácie alebo šoky môžu viesť k poškodeniu teplomera
- Ku čisteniu použite mäkkú, jemne vlhkú handričku, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky
- Teplomer neponárajte do vody
- Slabé batérie čo najskôr vymeňte, aby ste sa vyhli poškodeniu ich vytečením, k výmene používajte len batérie doporučeného typu
- Nepokúšajte sa teplomer sami opravovať
- Pri otvorení teplomera alebo pri neprimeranom zachádzaní strácate nárok na záruku
- Tento výrobok nie je určený k lekárskeým účelom alebo k poskytovaniu informácii pre širšiu verejnosť
- Technické dáta tohto produktu nemôžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia
- Tento výrobok nie je hračka a preto nepatrí do detských rúk

Popis

A: tlačítka

A1: ON/OFF

A2: °C/°F

B: kryt

B1: priestor pre batérie

B2: magnet

B3: držiak

B4: teplotné čidlo

Spustenie a obsluha:

- Otvorte kryt batérií a odstráňte krycí pásik, kryt batérií potom uzatvorte
- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja
- Stlačte tlačidlo ON/OFF
- Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota
- Tlačidlom °C/°F meníte medzi jednotkami °C (stupeň Celzia) či °F (stupeň Fahrenheita)

Symbol „vločky“

- Ak bude teplomer umiestnený do chladničky, bude pri teplote 4 °C...8°C (39,2°F...46,4°F) zobrazený symbol „vločky“
- Tento symbol oznamuje optimálnu teplotu v chladničke

Výmena batérii

- Ak je na displeji zobrazený symbol slabšej batérie, je nutné batérie čo najskôr vymeniť
- Vložte novú batériu typu CR2025 (s ohľadom na správnu polaritu)

Odstránenie chýb

- Ak nie je na displeji nič zobrazené:
 1. Zapnite prístroj
 2. Vložte batérie (s ohľadom na správnu polaritu)
 3. Vymeňte batérie
- Nepresné meranie:
 1. Vymeňte batérie

Technické dáta:

Rozsah merania: -20°C až + 50 °C (-4°F až +122°F)
Typ batérie: 1 x CR2025
Rozmery: 68 x 14 x 60mm
Váha: 31,65 g (vrátane batérie)

Pozn. batérie nesmú byť vyhadzované do odpadkového koša!!!

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401

Akreditované kalibračné laboratórium

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293