

KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313

**Prevádzka:** Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401


**Akreditované kalibračné laboratórium**

vahyknapec@gmail.com 0903 251 293

## ***TFA 30.5047.54 – EXACTO – teplomer/vlhkometer s možnosťou nastavenia presnej teploty a vlhkosti***


### *Manuál*

Obrázok 1 : DISPLEJ



- A1 : Vlhkosť
- A2: Šípka trendu vlhkosti
- A3: Hodnoty maximálnej/minimálnej vlhkosti
- A4: Indikátor úrovne pohodlia
- A5: Teplota
- A6: Šípka trendovej teploty
- A7: Hodnoty maximálnej/minimálnej vlhkosti

Obrázok 2: Tlačidlá



- B1: tlačidlo nahor
- B2: tlačidlo dole
- B3: tlačidlo SET
- B4: tlačidlo prepínania °C/F
- B5: tlačidlo svetla
- C1: priestor na
- C2: magnet
- C3: stojan
- C4: kryt k batériam

Teplotný rozsah: -20 °C až +70 °C

Vlhkostný rozsah: 1 až 99 %

Presnosť teploty:  $\pm 1$  °C

Presnosť vlhkosti:  $\pm 3$  %

Batérie: 2 x 1,5V AAA (súčasť balenia)

***Kalibračná funkcia:***

*Teplomer/vlhkomer umožňuje užívateľovi kalibrovať zobrazenie nameraných hodnôt teploty a vlhkosti pomocou externého, lepšieho referenčného zdroja. Užívateľ môže upraviť zobrazovanie teploty a vlhkosti v rámci rozsahu merania. Pri výmene batérie sú kalibračné hodnoty vymazané automaticky.*

*Kalibrácia: displeja teploty a vlhkosti :*

*Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 5 sekúnd*

*Zobrazenie vlhkosti bliká*

*Stlačením hore alebo dolu upravte zobrazenie vlhkosti*

*Na displeji sa zobrazí CALIBRATED*

*Krátko stlačte tlačidlo SET*

*Zobrazenie teploty bliká*

*Stlačením Hore alebo dolu upravte zobrazenie teploty*

*Na displeji sa zobrazí CALIBRATED*

*Krátko stlačte tlačidlo SET na potvrdenie*

**KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súl'ovského 386/11, Rajecké Teplice 01313**

**Prevádzka: Kukučínova 2968, Kysucké Nové Mesto 02401**

**Akreditované kalibračné laboratórium**

**vahyknapec@gmail.com    0903 251 293**